

**Termékleírás:**

Fa- és fémfelületek arany és ezüst színű, selymes fényű, jól fedő bevonásához. A KREIDEZEIT standolajfestékek gyantamentesek, így a diffúziót egyáltalán nem gátolják, a bevonat nem repedezik, nem hámlik, rugalmas felülete fokozatosan kopik, míg az alatta levő réteg érintetlen marad, így nagyobb nehézségek nélkül, egyszerű tisztítással és újramázolással felújítható. Az színezéshez használt arany- és ezüstpigmentek időjárásállóak. A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása standolajfestékekkel nem ajánlott. Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C.

**Összetétel:**

Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam terpentinolaj, talkum, kovasav, ólommentes szárítóanyagok (kobalt-, cirkónium-, kalcium-, mangán-szárítóanyagok), pigmentek (arany- vagy ezüstpigment).

**Tulajdonságok:**

- felhasználásra kész, könnyen feldolgozható
- jól fedő, selymes fényű
- gyantamentes, rugalmas
- időjárás- és UV-álló
- diffúzióképes
- alkalmas gyermekjátékok kezelésére (DIN EN 71, 3. rész szerint)
- izzadság- és nyálálló (DIN 53160 szerint)
- „high solid” – oldószertartalom 15% alatt

**Felhasználási területek:**

Ablakok és fafelületek (főleg kültéren), jól fedő bevonásához, alkalmas vas- és cinkfelületek festésére is. A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása standolajfestékekkel nem ajánlott. Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C.

**FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:****Alkalmas  
szerszámok:  
Megelőző  
felületvédelem:  
(opcionális)**

A standolajfesték feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas.

Kártevők és gombák elleni védelemként kezelheti a fát **KREIDEZEIT bórsóval** (Art. Nr. 210-214). Fémfelületek esetében távolítsa el az esetleges rozsdaréteget drótkéfével, csiszolással, majd por- és zsírintesítsen. Beltéren egy, kültéren két réteg **rozsdálló festékekkel** (Art. Nr. 339) mázolja le, majd hagyja több napig száradni. Tiszta vas- és acélfelületeket nem szükséges előkezelní. Kültéri cinkfelületeket legalább egy évig hagyja oxidálódni, ezután az oxid-réteget szappanos vízzel, szivaccsal mossa le.

**Felület-  
előkészítés:**

Csiszolással (P100 - P120) távolítsa el a régi alkidgyanta-, akrilalapú, vagy bizonytalan összetételű bevonatokat. A gyantagócokat egésze ki (a gyantafolyások és gyantagócok természetesen, bevonattechnikai módszerekkel nem távolíthatók el hatásosan). A fafelületet csiszolja simára és portalanítsa. Szükség esetén **alapozó olajjal** (Art. Nr. 300) előkezelve a felületet.

Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. A standolajfestéket alaposan keverje fel. A tárolás alatt az oxidáció következtében képződhet egy hártya a felületen, ezt távolítsa el és ne keverje bele a festékbe. Az ezüst- vagy arany színű standolajfestéket vékonyan és egyenletesen, egy irányba mázolja a felületre. Eltérő irányú festékréteg esetén a felület helyenként sötétebb/világosabb lesz. Minden bevonatot az előző száradása után vigyen fel.

**Higítás:**

Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a standolajfestéket **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447) hígítani kell. Ecset, henger: legfeljebb 10% balzsam terpentinolaj. Festékszóró: legfeljebb 20% balzsam terpentinolaj.

**Bevonatrendszer felépítése****A bevonatok felépítése kültéri, kezeletlen fafelület esetében**

1. Első középbevonat: a standolaj vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa.
2. Második középbevonat: standolajfestékekkel (Art. Nr. 1600-1612).
3. Az arany- (Art. Nr. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) standolajfestéket két rétegben mázolja a felületre.

**A bevonatok felépítése beltéri, kezeletlen fa- és fémfelület esetében**

1. Első középbevonat: a standolaj vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa.
2. Az arany- (Art. Nr. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) standolajfestéket egy rétegben mázolja a felületre.

**A bevonatok felépítése beltéri, kezelt (lakkozott) felületek esetében**

1. A lakkozott felületeket csiszolja le, és portalanítsa.
2. Középbevonat: a standolaj vékonyfestéket (Art. Nr. 1100-1112), száradás után csiszolja le és portalanítsa.

3. Az arany- (Art. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) standolajfestéket egy rétegben mázolja a felületre.

A felületek csillogását **kültéri falazúr** (Art. Nr. 320) alkalmazásával fokozható.

A középbevonat kiválasztása

A standolajfesték elvileg bármilyen színre mázolt alapra felvihető, de az alapszín erősen befolyásolhatja a végső színt. Az arany színű standolajfesték a legszebb színt fehér vagy angolvörös színű alapra mázolja adja, míg az ezüst színű standolajfestéket fehér vagy galambkék alapra mázolja kapjuk a legszebb eredményt.

Fényező lazúrok

Beltéren mázolhatjuk az arany- illetve ezüst színű standolajfestéket **alapozó olajjal** (Art. Nr. 300) kezelt fafelületekre, illetve **rozsdáálló festékekkel** (Art. Nr. 339) kezelt fémfelületekre is, az eredmény szépen árnyalt arany- illetve ezüst színű felület lesz.

Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a standolajfestéket 5-15% **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447) hígítani kell.

A színes standolajfestékek minden arányban vegyíthetőek egymással (akár az arany- és ezüst színűek is egymással). Így Ön is egyszerűen előállíthatja a legkülönbözőbb árnyalatokat.

A standolajfestett felületeket legalább évente egyszer **marseilles-i szappanos** (Art. Nr. 220) vízzel, puha szivaccsal mossuk le.

Ha a felület elveszítette a fényét, **falazúros** (Art. Nr. 320) puha ronggyal törölje át.

Amennyiben a felület mattá válik, a felület felújítása szükséges. A felületeket **marseilles-i szappanos** (Art. Nr. 220) vízzel tisztítsa le, a még fényes részeket csiszolja le (P120-150). A felújításhoz használja az arany- (Art. Nr. D 1613), illetve ezüst (Art. Nr. D 1614) színű standolajfestéket.

Kb. 24-48 óra, 20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett.

A magas páratartalom, alacsony hőmérséklet és a csersavtartalmú alapok (pl. tölgy) lassítják a száradási folyamatot.

Használat után azonnal **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447-448) vagy meleg **marseilles-i szappanos** vízzel (Art. Nr. 220-223) tisztíthatóak.

A felület nedvszívóképességétől függően 12-16m<sup>2</sup>/l rétegenként

**Színezés / UV**

**védelem:**

**Tisztítás:**

**Felújítás:**

**Várakozási idő:**

**Szerszámok**

**tisztítása:**

**Anyagszükséglet:**

**Kiszerezés:**

	Arany	Ezüst	
Art. Nr.	1613	1614	0,125 l
Art. Nr.	1613.0	1614.0	0,375 l
Art. Nr.	1613.1	1614.1	0,75 l
Art. Nr.	1613.2	1614.2	2,5 l

**Tárolás:**

Hűvös, száraz helyen, fagy- és légmentesen lezárva a standolajfesték minimum 2 évig eltartható.

Mivel a standolajfesték fokozatosan veszít száradási képességéből, ajánlott hosszabb tárolási idő után (több mint 2 év) használat előtt kipróbálni. Nagyon hosszú száradási idő esetén 1 liter festékhez legfeljebb 15 ml **szikkatív** (Art. Nr. 435-436) hozzáadásával visszaállítható az eredeti száradási képesség.

A tárolás alatt az oxidáció következtében egy hártya képződhet az olajfesték felületén, ezt távolítsa el és ne keverje bele a festékbe.

**Hulladékkezelés:**

A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, és később használja fel. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Az üres dobozok, illetve edények fémhulladékként kezelendők.

Vegye figyelembe a lakk- és festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

**Jelölése:**

Xn: gyengén mérgező

F: gyúlékony

N: környezeti veszély

**Biztonsági előírások:**

A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!

Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!

Gyermekektől elzárva tárolandó!

Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.*

2007.12.